

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ФСБ России)

Заместителю Министра  
транспорта Российской Федерации

04.12.2015

10335-ФВ

№  
Москва

Н.А. АСАУЛУ

На № НА-22/14460 от 03 ноября 2015 г.

Минтранс России  
Вх.№ К-22/48228  
от 07.12.2015



Уважаемый Николай Анатольевич!

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации обращение по вопросу лицензирования деятельности мастерских по оснащению транспортных средств тахографами в части необходимости наличия лицензии на осуществление работ по ремонту тахографов рассмотрено.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Для осуществления ремонта неисправного блока СКЗИ тахографа требуется наличие лицензии, предусмотренной пунктом 16 приложения к «Положению о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 313 (далее – Положение).

В случае, если ремонт тахографа не затрагивает исправный блок СКЗИ тахографа, наличие лицензий ФСБ России для осуществления указанной деятельности не требуется.

В случае, если ремонт тахографа предусматривает работы с неисправным блоком СКЗИ тахографа, но при этом мастерская осуществляет только его изъятие из тахографа без осуществления ремонта с последующей передачей предприятию-изготовителю, наличие у мастерской лицензии, предусмотренной пунктом 16 приложения к Положению, не требуется. Для осуществления установки (монтажа) не активизированного блока СКЗИ тахографа взамен изъятого блока СКЗИ тахографа, а также проведения работ по активизации блока СКЗИ тахографа и активизации тахографа требуется наличие соответствующих лицензий ФСБ России.

С уважением,

Руководитель службы ФСБ России



А. Фетисов